

Changement des joints sur distributeur DUCELLIER H 7700 726 739 moteur J7R

J'ai pris la décision de changer les joints quand j'ai retrouvé la tête de distributeur pleine d'huile.

Sur les moteurs J7R de mes Espace 1 PH2 j'ai trouvé deux version de distributeur H7700726739



Le démontage et les joints sont les mêmes sur les 2 types de distributeur.

Avant le démontage faire des repères au pointeau sur l'axe du distributeur et la couronne d'entraînement ,afin d'avoir le doigt du distributeur dans le bon sens au remontage.




Retirer le ressort se trouvant autour de la couronne .J'ai utilisé un petit cutter .



Retirer la goupille



Retirer l'axe , les rondelles , la couronne le joint .





Pour le remontage suivre le montage en sens inverse.

Le nouveau joint



J'ai acheté les joints chez 123 ROULEMENT.

123 ROULEMENT

Téléphone

03 59 36 04 90

Du lundi au vendredi

8h30 - 19h00

FACTURE

Numéro	F 997612/07/2019
Commande	C1163487
Date	22/07/2019
Représentant	Systeme
Numéro client	9564460
Page	1 / 1

CATEGORIE	REFERENCE	PRIX UNITAIRE H.T.	QUANTITE	PRIX H.T.
Joint d'étanchéité	OA-10X16X4-NBR	2,49 €	3	7,47 €
Joint d'étanchéité	OR-40X3-NBR90	1,63 €	3	4,89 €
Préparation et frais de port H.T.				2,86 €
Total H.T.				15,22 €
T.V.A. 20%				3,04 €
Total T.T.C.				18,26 €