



Numéro de Rapport: TOPDON1744798434

Date de Création : 2025-04-16

CarPal

# Rapport

Numéro de plaque :  
Modèle :ESPACEIV ph2/3/4  
Distance parcourue :  
Sous-modèle :  
VIN :VF1JK01B640283288  
Numéro de téléphone de l'utilisateur :

Marque :RENAULT  
Année :  
Moteur :M9R  
Temps du Diagnostic :2025-04-16 12:13:54  
Utilisateur :jimmy.sitbon

## Résumé

9 systèmes ont été scannés, et 2 d'entre eux ont été détectés avec des CDP. Au total, 4 CDP ont été trouvés. Pour une conduite sûre, veuillez lire attentivement le rapport et effectuer les réparations nécessaires en temps voulu.

## Rapport de santé du véhicule

| Système                       | CDP             |
|-------------------------------|-----------------|
| Injection                     | Défaut 1        |
| ABS(Anti-lock Brake System)   | Pas de défaut 0 |
| Airbag / Pretensioners        | Défaut 3        |
| Instrument Panel              | Pas de défaut 0 |
| Parking Brake                 | Pas de défaut 0 |
| Communications Unit           | Pas de défaut 0 |
| UCH(Unite Centrale Habitacle) | Pas de défaut 0 |
| Air Conditioning              | Pas de défaut 0 |
| Parking Assistance            | Pas de défaut 0 |

Injection



Numéro de Rapport: TOPDON1744798434

Date de Création : 2025-04-16

CarPal

CDP

Description

Statut

06066D

Calculateur  
Anomalie électronique interne

Actuel

## Airbag / Pretensioners

CDP

Description

Statut

903527

Circuit capteur lateral avant conducteur  
Absence de communication

Actuel

900521

Circuit 1 airbag frontal passager  
Circuit ouvert

Actuel

900621

Circuit 2 airbag frontal passager  
Circuit ouvert

Actuel

## Clause de non-responsabilité

Les résultats du test sont uniquement destinés à référence pour l'entretien du véhicule et à des fins d'analyse de données. La société n'assume aucune responsabilité économique et légale pour l'utilisation des résultats du test, les pertes directes ou indirectes et toutes les conséquences légales découlant de l'utilisation des résultats du test.

Le rapport de test ne peut pas être copié, transféré sans autorisation, détourné, utilisé de manière abusive, modifié ou autrement altéré, ce qui est invalide, et la société engagera une responsabilité légale pour les comportements susmentionnés.